



Auftrag/Adresse:

An die
Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach


Nr. 5
5233 Pischelsdorf am Engelbach

Auftraggeber:

Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Nr. 5,
5233 Pischelsdorf am Engelbach

Objekt: Anlagen-ID Nr.: 04321051

WVA Gem. Pischelsdorf a. Engelbach für die
WG Engelbach und Siegerting 1,
kommunale Wasserversorgung, Pischelsdorf
am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn



Inspektionsbericht





Gutachterliche Festellungen:

lfd. Nr.: 2025-0558P

Nach den von uns durchgeführten chemischen, physikalischen und bakteriologischen Untersuchungen liegen keine Überschreitungen der in der Trinkwasserverordnung festgesetzten Indikatorparameterwerte (Richtwerte) sowie Parameterwerte (Höchstwerte) vor.
Nach dem von uns vor Ort durchgeführten Lokalaugenschein wurden keine offensichtlichen Mängel an der Trinkwasseranlage festgestellt.

Beurteilung: zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges und dem Ortsbefund den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften

Notwendige Maßnahmen:

Der gegenwärtige Zustand der Anlage erfordert seitens des Betreibers keine zusätzlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Trinkwasserqualität.

Anmerkungen:

Inspektionsbericht Nummer 2025-0558P

Im Falle einer Unterauftragsvergabe sind die Analysenergebnisse gekennzeichnet: AGROLAB Austria GmbH, 4714 Meggenhofen

Prüfbericht-Nr./Analysennr.: 226705.

Trinkwassergutachter gemäß §73 LMSVG
Mag. Veit Watschinger / Dr. Gerhard Watschinger

Braunau, den 16.12.2025

Dieser Inspektionsbericht basiert auf den durchgeführten Analysen und dem Vor-Ort durchgeführten Lokalaugenschein. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Dr. Watschinger Partner Labor GmbH untersagt.

**Auftrag/Adresse:**

An die
Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach

Nr. 5
5233 Pischelsdorf am Engelbach

Auftraggeber:

Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Nr. 5,
5233 Pischelsdorf am Engelbach

Objekt: Anlagen-ID Nr.: 04321051

WVA Gem. Pischelsdorf a. Engelbach für die
WG Engelbach und Siegerting 1,
kommunale Wasserversorgung, Pischelsdorf
am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn

Lokalaugenschein

gemäß ÖNORM M5874

Bericht Nr.: 2025-0558P

Auftragsumfang:

PFAS

Inspektion durchgeführt von: Lisa Loretz

am: 26.08.2025

Anlagenbezeichnung: WVA Gem. Pischelsdorf a. Engelbach für die WG Engelbach
und Siegerting 1

Anlagenbeschreibung:

Der ca. 110 m tiefe Bohrbrunnen befindet sich auf Gst. Nr. 1108/2, KG und Gemeinde Pischelsdorf, und wurde mit Bescheid BHBRWA-2022-504813/15 von der BH Braunau bewilligt. Der Brunnen wurde 2023 von der Firma Parhammer (Mondsee) abgeteuft.

Die Wasserförderung erfolgt mittels einer Unterwasserpumpe. Der Vorschacht hat einen Durchmesser von 160 cm und eine Tiefe von ca. 2,20 m und besteht aus Betonringen. Der Brunnenkranz erhebt sich ca. 30 cm über Bodenniveau. Die Abdeckung erfolgt durch einen Betondeckel mit versperbarer Einstiegsöffnung. Ein Belüftungsaufsatz ist vorhanden.

Der Hochbehälter mit Nutzinhalt von 100 m³ wurde aus einem vorgefertigten GFK-ummantelten Edelstahl-Röhrenbehälter ebenerdig versetzt. Die Belüftung der Wasserkammer erfolgt über eine Aktivkohle-Luftfilteranlage. Der Zutrittsbereich ist alarmgesichert.

Im Grundwassereinzugsgebiet befinden sich im weiteren Grünland und Ackerland.

Feststellungen zu den Punkten:

Schutzgebiet: Es liegt ein Schutzgebietsbescheid vor.

Einhaltung der Schutzgebietsauflagen: Es wurden keine Mängel festgestellt.

Baulicher Zustand der Anlage: Die Qualität des Wassers ist nicht gefährdet.

Leitungssystem/Behälter: Die Qualität des Wassers ist nicht gefährdet.

Wasseraufbereitung: Es ist keine Wasseraufbereitung in Betrieb.

Stand der Technik: Die Anlage wurde nach dem Stand der Technik errichtet.

Eigenkontrolle: Es werden Aufzeichnungen als Eigenkontrolle geführt.

Gesamtbeurteilung: Die Anlage befindet sich insgesamt in ordnungsgemäßem Zustand.

Auflistung der festgestellten Mängel:

Keine offensichtlichen Mängel feststellbar.

Messungen vor Ort:

Lfd. Nr.: 2025-0558P



Seite 3 von 6

Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau · +43 7722 - 65264
office@wasserwatschinger.at · www.wasserwatschinger.at



Lfd. Nr.: 2025-0558P



Seite 4 von 6

UID Nr.: ATU67800356
IBAN.: AT95 1860 0000 1352 7130
BIC.: VKBLAT2L

Firmenbuchnummer: FN 391898x
Landesgericht Ried im Innkreis

Dr. Watschinger & Partner Labor GmbH

Techno - Z Innviertel Industriezeile 54, 5280 Braunau · +43 7722 - 65264
office@wasserwatschinger.at · www.wasserwatschinger.at



Feststellungen auf Grund der Probenahme im Zuge der Inspektion:

Vorliegen eines Misch- bzw. Wechselwassers: Nein

Ein Rückschluß auf die Wasserqualität am Ort des Verbrauchers ist gegeben.

Ein Rückschluß auf die Grundwasserbeschaffenheit ist gegeben.

Angewendete Wasseraufbereitungsverfahren: keine

Dr. Watschinger Partner Labor GmbH, A-5280 Braunau am Inn, Industriezeile 54

Freigabe durchführender Inspektor

Braunau, den 16.12.2025



Probenahme gemäß ÖNORM ISO 5667-5 und ÖNORM EN ISO 19458

Probenahmestelle: Auslass Probenahmehahn Hochbehälter

Entnahme durch: Lisa Loretz am: 26.08.2025

Untersuchungsumfang:

Analysenergebnisse:

Parameter	Ergebnis	Einheit	IPW	PW	Prüfverfahren
Physikalische und chemische Parameter		Prüfbericht Nr.: agrolab 226705			
Perfluorbutansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorpentansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorhexansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorheptansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluoroctansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluornonansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluordecansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorundecansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluordodecansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluortridecansäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorbutansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorpentansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorhexansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorheptansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluoroctansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluornonansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluordecansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluorundecansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluordodecansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Perfluortridecansulfonsäure	<0,001	µg/l			DIN 38407-42:2011-03***
Summe PFAS gemäß EU-T	<0,001	µg/l	0,1		DIN 38407-42:2011-03***

IPW = Indikator Parameter Wert PW = Parameter Wert KBE = Kolonie Bildende Einheiten

* In Unterauftragsvergabe der Firma domatec GmbH, Mühlbauerstr. 6, 84453 Mühldorf a. Inn

** Verfahren außerhalb des akkreditierten Bereichs

*** In Unterauftragsvergabe der Firma AGROLAB GmbH, Trappendorf Nord 3, 4714 Meggenhofen

**** In Unterauftragsvergabe der Firma AGES, Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien